

**ANEXO 2
MUEBLES SANITARIOS EXISTENTES POR EDIFICIOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN**



PERÍODO:

NOM	GÉNERO	WC	NO FUNCIONA	MINGITORIO	NO FUNCIONA	LAVABO	NO FUNCIONA	TARJA	NO FUNCIONA	OBSERVACIONES
A-131	H	5		4		4		1		
A-132	M	5		0		4		1		
A-110	OFICINA DAF	1		0		1		0		
A-115	OFICINA JURIDICO	1		0		1		0		
A-119	OFICINA DE USE	1		0		1		0		
A-120	OFICINA RECTORIA	1		0		1		0		
A-126	OFICINA RECTORIA	1		0		1		0		
A-135	OFICINA MANTTO	1		0		1		0		
A-136	OFICINA MANTTO	1		0		1		0		
B-114	H	3		2		2		1		
B-115	M	3		0		4		1		
C-101	M	3		0		3		1		
C-102	H	2		3		3		0		
C-113	OFICINA BIBLIOTECA	1		0		1		0		
D-129	H	4		3		2		1		
D-130	M	4		0		3		1		
D-105	OFICINA VINCULACIÓ	1		0		1		1		
E-102	M	3		0		4		1		
E-103	H	2		2		3		1		
F-117	H	2		2		2		0		
F-118	M	2		0		2		0		
G-113	H	4		3		2		1		
G-114	M	4		0		2		1		
G-226	H	1		1		2		1		
G-227	M	1		0		2		1		
G-110	OFICINA SECAD	1		0		1		0		
G-223	OFICINA DIRECTOR	1		0		1		0		
H-116	H	4		2		2		1		
H-117	M	4		0		2		1		
H-226	H	1		1		2		1		
H-227	M	2		0		2		1		
H-113	OFICINA INGENIERIA	1		0		1		0		
H-223	DIRECCION DE	1		0		1		0		
J-112	H	2		3		2		1		
J-113	M	3		0		3		1		
K-111	H	6		5		3		1		
K-112	M	6		0		7		1		
K-222	M-MAESTROS	1		1		1		0		
K-223	H-MAESTROS	1		0		2		1		
K-105	OFICINA-SPA	1		0		1		0		
K-106	OFICINA-SPA	1		0		1		0		
M-102	H	1		1		1		0		
M-104	M	1		0		2		0		
M-110	H	6		5		3		1		
M-112	M	6		0		7		1		
M-223	H	1		1		1		0		
M-224	M	1		0		2		0		
M-226	OFICINA MAESTROS	1		0		1		0		
COP-108	H	1		0		1		0		
COP-111	M	1		0		2		0		
COP-201	M	3		0		3		0		
COP-202	H	3		5		2		0		
CASETA 2	N/A	1		0		1		0		
TOTAL		119		44		111		25		
OBSERVACIONES:						COORDINADOR DE MANTENIMIENTO:				
Revisión 10 de febrero 2021						Revisión 02		Código PEC-P01-A02		